

¿Qué características debo considerar al elegir entre **Sikadur 42** y **MasterFlow 648**?



Para seleccionar un **grout epóxico**, lo primero que recomendamos es encontrar un fabricante confiable y de buena reputación. Conoce lo que debes cuidar al adquirir un **grout epóxico** y cómo cuidarte de posibles estafas en este artículo.

En este boletín nos vamos a enfocar en dos: Sikadur 42 de Sika y el MasterFlow 648 de Master Builder Solutions

Para elegir entre estos 2 productos de alta calidad, hay que tomar en cuenta el tipo de grouteo que se hará. Ya que es muy diferente groutear una base de equipo pequeña a groutear una base de grandes dimensiones.

En espacios pequeños, nuestra recomendación es utilizar el grout de Sika en su presentación de 27 kilos que rinde para 13.5 litros, por lo que es más fácil de manejar. El tiempo promedio de trabajabilidad de Sikagrout 42 MX es de 45 minutos a una temperatura de 23°C. Si la temperatura es mayor, este tiempo se reduce.

Si el grouteo es masivo y ocupa muchos litros en cada base, es más sencillo maniobrar con unidades de mayor volumen y tiempos de trabajabilidad más largos, este es el caso del MasterFlow 648, que se maneja en unidades de 98 kilos que rinden para 50 litros.

El tiempo promedio de trabajabilidad de MasterFlow 648 es de 90 a 120 minutos a una temperatura de 21°C. Si la temperatura es mayor, el tiempo se reduce.



¿Cómo retirar un grout epóxico que “no hizo reacción”?

Hemos recibido llamadas donde mencionan que el producto no hizo reacción. En todos estos casos al analizar la situación, resulta que la parte A y B no se mezclaron apropiadamente o se mezclaron incompletas.



Por lo tanto el primer punto es : Nunca hacer parcialidades en las resinas.*
***Es importante mencionar que el MasterFlow 648 sí permite, para lograr una consistencia más fluida en equipos de difícil acceso, mezclar 3 sacos en vez de 4.

Y segundo, si ya se tiene el problema, la forma correcta de retirar el grout epóxico es mediante el uso de herramienta manual y usando Xylol como solvente todo el tiempo para evitar que el material quede pegado a la herramienta.

La ventaja es que el grout sin reaccionar no endurece, por que solo queda una pasta chiclosa que con suficiente paciencia y mano de obra podemos retirar sin problema.



En Materiales Montlag te asesoramos sin costo alguno, llámanos y mándanos un mensaje y una de nuestras **asesoras especializadas** te ayudara o te brindara información de lo que necesites



871 957 0100

Av. Mario López Ortíz Nte. 909-B
Tercero Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah.

SÍGUENOS:

 Materiales Montlag

 @materiales_montlag

¿Te interesa saber más?

¡CONTACTÁNOS!

Tenemos envíos a todo México



Torreón

☎ 871 957 0100



Monterrey

☎ 813 541 4671



Saltillo

☎ 844 754 0952

www.montlag.com



- Escanea para ir a nuestro cotizador
- Suscríbete en nuestro blog semanal



Además...
CONTAMOS
Con el taller de servicio
Masisa mas grande del norte



📍 XOCHIMILCAS 107
DIAG REFORMA CALZ ABAST Y A ESP CALZ PALMAS
STA MARIA COL. TRN C.P.27020

☎ 871 957 0100 Ext. 109



MATERIALES MONTLAG®

☎ 871 957 0100

📍 Av. Mario López Ortiz Nte. 909-B
Tercero Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah.

SÍGUENOS:

f Materiales Montlag

📷 @materiales_montlag